

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 5466**  
**Nombre.....: Vizcares**  
**Municipios: Piloña**  
**Provincias: Asturias**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de septiembre de 1983**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 17' 52,3571"	- 5° 17' 57,40097" ±0.07 m
Latitud.....:	43° 16' 01,2682"	43° 15' 57,33587" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		1474,768 m ±0.075 (BP)
Cálculos:	01 de febrero de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**



Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	313505,23 m	313396,765 m
Y.....:	4793118,07 m	4792913,113 m
Factor escala....:	1,000027825	1,000028356
Convergencia...:	- 1° 34' 31"	- 1° 34' 35"

**Altitud sobre el nivel medio del mar: 1420,535 m. (BP)**

**Situación:**  
Situado en el punto más alto de la sierra de Aves, conocido como Pico Vizcares.

**Acceso:**  
Desde Infiesto, en la carretera de Santander a Oviedo, P.K. 164,500, se toma la carretera a Espinaredo. Considerando como origen de distancias el arranque de este carretera, a los 5.900 m. se deja un camino a la izquierda, otro a los 7.250 m. y a los 7.900 m. se llega a La Fragua, que es una casa situada a la derecha de la pista. Frente a ella sale una senda que, con fuerte pendiente, conduce a unas majadas y luego continúa hacia el S.E. por la divisoria hasta el pico, con pasos muy malos para caballerías, tardando 2 horas y 30 minutos a paso rápido. Es aconsejable llevar práctico.

**Horizonte GPS:**  
Despejado



**Observaciones:**

**Estado: 22 de julio de 2006**  
**Pilar: No estacionable**  
**Base: Desperfectos**  
 Informe del estado del Vértice: [InforG.pdf](http://InforG.pdf)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

### Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

05466 Vizcares

Coordenadas ETRS89. Huso 30

