

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 5579
Nombre.....: Nani Cardosas
Municipios: Onís
Provincias: Asturias
Fecha de Construcción.....: 07 de julio de 1983
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 55' 51,7858"	- 4° 55' 56,77329"
Latitud.....:	43° 19' 59,6561"	43° 19' 55,74385"
Alt. Elipsoidal...:		641,634 m (CF)
Cálculos:	01 de febrero de 1988	28 de noviembre de 2004



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	343447,45 m	343339,547 m
Y.....:	4799719,02 m	4799513,962 m
Factor escala....:	0,999901466	0,999901905
Convergencia...:	- 1° 19' 32"	- 1° 19' 35"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	586,970 m. (BP)	

Situación:
Situado en el extremo norte del monte Cardosas, que no es su punto más alto, en terreno de pastos y tojos pequeños.

Acceso:
Desde Cangas de Onís, por la carretera AS-114, sentido Este, se llega en el Km. 17 a la localidad de Avín, y nada más pasar éste, en el Pk 17.5 tomamos a la derecha un camino en buen estado, justo en el camping "Picos de Europa"; a los 700 m. dejamos un camino a la derecha, a los 1100 m. dos a la izquierda, a los 1400 uno a la izquierda, a los 1500 uno a la derecha, a los 1800 un cruce, llegando a los 2500 al alto tomando entonces, con vehículo TT, por un prado hasta una portera, la pasamos, y ya por la divisoria, campo a través, llegamos a la señal a los 3400 m.

Horizonte GPS:
Despejado



Observaciones:
REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

05579 Nani Cardosas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

