

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **5723**
Nombre.....: **Branilla**
Municipios: Lamasón
Provincias: Cantabria
Fecha de Construcción.....: 01 de agosto de 1984
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 26' 51,9005"	- 4° 26' 56,79998" ±0.104 m
Latitud.....:	43° 13' 53,1520"	43° 13' 49,23650" ±0.085 m
Alt. Elipsoidal...:		983,642 m ±0.087 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	382433,92 m	382326,719 m
Y.....:	4787619,37 m	4787413,913 m
Factor escala....:	0,999770013	0,999770337
Convergencia...:	- 0° 59' 30"	- 0° 59' 34"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 930,413 m. (BP)

Situación:

Situado en la parte más destacada del cerro conocido por Branilla o Cueto Bustitur.

Acceso:

Desde Quintanilla, por la carretera a Puentenansa, en el alto, Km. 21,600, parte una pista a la derecha que conduce al monte. A los 3.200 m. ó a los 5.600 m., hay entradas por la que puede acceder un tractor al vértice.

Horizonte GPS:

Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Estado: 28 de agosto de 2023

Pilar: Destruído
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Destruído

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

05723 Branilla

Coordenadas ETRS89. Huso 30

