

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 6580
Nombre.....: Legate
Municipios: Baztan
Provincias: Navarra
Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1967
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,27 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 0,93 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 33' 58,6839"	- 1° 34' 03,22910" ±0.005 m
Latitud.....:	43° 10' 29,9771"	43° 10' 26,04422" ±0.005 m
Alt. Elipsoidal...:		919,687 m ±0.012 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1980	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	616532,41 m	616426,512 m
Y.....:	4781331,88 m	4781122,416 m
Factor escala....:	0,999767039	0,999766749
Convergencia...:	0° 58' 52"	0° 58' 49"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	869,416 m. (BP)	

Situación:
 Situado en lo más alto del monte del mismo nombre, unos 100 m. al N.E. de una gran cruz de piedra, última estación de un vía crucis jalonado con cruces de piedra y con leyenda en vasco al pie de cada cruz.

Acceso:
 Desde la N-121-B, en su PK 49,200 parte una carretera local (NA-4453), junto a una cantera. Serpentea hasta un alto. En el PK 4,800 parte una pista al derecha que pasa por una explotación de piedra. De aquí y campo a través se sigue una fila de pequeñas cruces que conduce al repetidor. Antes de llegar a éste y desviándonos algo a la derecha se llega al pie del vértice.

Horizonte GPS:
 Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:
 Vértice observado con GPS.

Estado: 08 de julio de 2005
Pilar: Desperfectos **Base: Desperfectos**
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

