

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 6603
Nombre.....: Alkurruntz
Municipios: Baztan
Provincias: Navarra
Fecha de Construcción.....: 01 de mayo de 1967
Pilar con centrado forzado...: 1,15 m de alto, 0,27 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 0,98 m de ancho.
Total cuerpos.....: 2 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 30' 21,8544"	- 1° 30' 26,39313"
Latitud.....:	43° 13' 17,9276"	43° 13' 14,00391"
Alt. Elipsoidal...:		984,812 m (CF)
Cálculos:	01 de enero de 1980	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	621335,57 m	621229,758 m
Y.....:	4786598,66 m	4786389,244 m
Factor escala....:	0,999781091	0,999780789
Convergencia...:	1° 01' 24"	1° 01' 20"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 933,396 m. (BP)

Situación:

Situado en lo más alto del pico conocido por el nombre de Alkurruntz.

Acceso:

Desde Elizondo hacia Dantxarinea por la carretera N-121-B en su PK 69,500, a la izquierda (Oeste) se inicia el recorrido por el camino Alkurruntzko que inicialmente transcurre paralelo a la carretera y constituido su firme por piedras muy sueltas. En el km. 0,400 cruzamos una parrilla metálica próxima a una caseta grande en la margen izquierda (Este). En el km. 1,300, a la derecha (Oeste) existen unos refugios de hormigón y en el km. 2,400 una gran roca natural a la derecha. En el km. 3,000 cruzamos una regata. En el Km. 3,2 se bifurca el camino, continuando por el de la derecha (Oeste). En el Km. 3,300 nueva bifurcación y también nos vamos por el de la derecha (Norte) por peor camino. En el km. 4,000 se bifurca, seguimos por la izquierda dejando un manantial a la derecha, continuando de frente y ascendiendo por un camino hasta el km. 4,800 que dejamos el todo terreno y continuamos a pie ascendiendo los últimos doscientos metros, pasando por un recinto vallado donde se encuentra un sismógrafo del IGN. Desde el inicio se tardan unos 25 minutos en llegar al hito.

Horizonte GPS:

Despejado

Alkurruntz (oct-2007)



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

REGENTE. Vértice reparado aunque las coordenadas han podido variar algún centímetro.
Vértice observado con GPS.

Estado: 24 de julio de 2014

Pilar: **Destruído**
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: **Bueno**

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

06603 Alkurruntz

Coordenadas ETRS89. Huso 30