

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 6995
Nombre.....: O Pedroso
Municipios: Tordoia
Provincias: A Coruña
Fecha de Construcción.....: 01 de diciembre de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 8° 32' 22,3998"	- 8° 32' 27,89638" ±0.116 m
Latitud.....:	43° 05' 54,4379"	43° 05' 50,30581" ±0.116 m
Alt. Elipsoidal...:		454,918 m ±0.094 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	537471,84 m	537346,569 m
Y.....:	4771937,10 m	4771722,874 m
Factor escala....:	0,999617272	0,999617158
Convergencia...:	0° 18' 53"	0° 18' 49"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		399,231 m. (BP)

Situación:



Situado en lo alto de un pequeño cerro de forma redondeada y pelado, a unos 800 m. al S.O. de Barral.

Acceso:

Desde Tordoia, por la carretera a Silva, recorrido 1 Km., aproximadamente y 20 m. antes de llegar a un camino asfaltado que hay a la izquierda, se tuerce a la derecha por una pista que se sigue durante 1 Km. y, 300 m. antes de llegar a una casa, se tuerce a la derecha por una pista que a los 500 m. deja a unos 50 m. de la señal, que queda a la derecha.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

06995 O Pedroso

Coordenadas ETRS89. Huso 29

