

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 7739
Nombre.....: Siella
Municipios: Teverga
Provincias: Asturias
Fecha de Construcción.....: 01 de junio de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 03' 59,6383"	- 6° 04' 04,79121" ±0.09 m
Latitud.....:	43° 09' 48,0701"	43° 09' 44,09028" ±0.085 m
Alt. Elipsoidal...:		1569,929 m ±0.09 (BP)
Cálculos:	01 de febrero de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	738482,78 m	738359,748 m
Y.....:	4783219,57 m	4783006,219 m
Factor escala....:	1,000299642	1,000298975
Convergencia...:	2° 00' 28"	2° 00' 24"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1514,130 m. (BP)	

Situación:
 Situado en un monte alto, pedregoso y desprovisto de vegetación, con la cumbre alargada en dirección N.S., conocido como Pico de la Silla, que forma parte de la Sierra de la Sobia.

Acceso:
 Desde Carrea, a pie, por el camino que sube a la laguna de la Sobia, tardándose 1 hora hasta ésta. Desde aquí se toma en dirección N.W. por la divisoria, siguiendo una senda poco marcada y llegando al vértice en 45 minutos. Una caballería sube con dificultad en los últimos 200 m.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:

Estado: 20 de abril de 2010
Pilar: Deteriorado
 Informe del estado del vértice: [InfoRIG.pdf](#)

Base: Deteriorada

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

07739 Siella

Coordenadas ETRS89. Huso 29

