

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 8061
Nombre.....: Mura
Municipios: Riaño
Provincias: León
Fecha de Construcción.....: 01 de septiembre de 1990
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 58' 06,2360"	- 4° 58' 11,21428" ±0.092 m
Latitud.....:	43° 01' 58,6054"	43° 01' 54,64369" ±0.106 m
Alt. Elipsoidal...:		2064,806 m ±0.096 (BP)
Cálculos:	15 de diciembre de 1993	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	339635,21 m	339527,053 m
Y.....:	4766439,48 m	4766233,966 m
Factor escala....:	0,999916350	0,999916801
Convergencia...:	- 1° 20' 37"	- 1° 20' 40"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 2009,110 m. (BP)

Situación:
 A unos 7500 m al N.E. de Riaño, en la parte más destacada del cerro conocido por Mura o Pico Redondo.

Acceso:
 El acceso idóneo es con Helicóptero, ya que de otra forma solo se puede acceder hasta un collado por una pista forestal que une los pueblos Escaro y Vegacerbeja desaparecidos con el Embalse de Riaño, existiendo también en el acceso zonas rocosas que impiden el acceso a caballerías.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:

Estado: 04 de mayo de 2014
Pilar: Bueno
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#) **Base: Bueno**

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

08061 Mura

Coordenadas ETRS89. Huso 30

