

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 8131
Nombre.....: Peña Prieta
Municipios: Vega de Liébana
Provincias: Cantabria
Fecha de Construcción.....: 01 de septiembre de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 43' 43,1156"	- 4° 43' 48,04376" ±0.077 m
Latitud.....:	43° 01' 29,7923"	43° 01' 25,83535" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		2594,542 m ±0.083 (BP)
Cálculos:	01 de febrero de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	359150,16 m	359042,583 m
Y.....:	4765120,42 m	4764914,756 m
Factor escala....:	0,999844038	0,999844430
Convergencia...:	- 1° 10' 47"	- 1° 10' 50"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	2538,762 m. (BP)	

Situación:
 Situado en el pico conocido como Peña Prieta, el más al N. y E. de los tres situados al N. de la Laguna de Fuentes Carrionas. Próximo a la unión de las tres provincias: Cantabria, León y Palencia.

Acceso:
 El reconocimiento, construcción y observación, se efectuó con helicóptero desde el Puerto de San Glorío.

Horizonte GPS:
 Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Estado: 07 de septiembre de 2007
Pilar: Destruído **Base:** Destruída
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

08131 Peña Prieta

Coordenadas ETRS89. Huso 30

