

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 8352
Nombre.....: Otero
Municipios: San Miguel de Aguayo
Provincias: Cantabria
Fecha de Construcción.....: 01 de septiembre de 1984
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 00' 04,2031"	- 4° 00' 09,04264" ±0.068 m
Latitud.....:	43° 02' 52,2465"	43° 02' 48,30034" ±0.085 m
Alt. Elipsoidal...:		1303,229 m ±0.061 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	418455,79 m	418348,598 m
Y.....:	4766700,31 m	4766493,961 m
Factor escala....:	0,999681793	0,999682015
Convergencia...:	- 0° 41' 00"	- 0° 41' 04"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1250,046 m. (BP)

Situación:

Situado en la parte más destacada del cerro conocido por Otero o Carbajal, a unos 25 m. al N. de un repetidor de T.V.


Acceso:

Desde Servillas parte una pista que conduce al repetidor de T.V. tras recorrer 2.900 m. Pista en mal estado, sólo accesible con vehículos T.T.

Horizonte GPS:

Posible sombra de repetidor de T.V.

Otero (nov-2006)



Observaciones:

Estado: 10 de junio de 2006

Pilar: Bueno
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Bueno

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

08352 Otero

Coordenadas ETRS89. Huso 30

