

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 8747
Nombre.....: Muguerra@
Municipios: Territorios no asociados a ninguna autonomía
Provincias: Territorios no asociados a ninguna autonomía
Fecha de Construcción.....:
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|---------------------|---------------------|---|
| Longitud.....: | - 2° 41' 40,4591" | - 2° 41' 45,10879" ±0.182 m |
| Latitud.....: | 43° 08' 47,1996" | 43° 08' 43,26565" ±0.15 m |
| Alt. Elipsoidal...: | | 1058,357 m ±0.174 (BP) |
| Cálculos: | 18 de marzo de 1998 | 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza. |

Coordenadas UTM. Huso 30 :

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|--------------------|-----------------------|---------------|
| X.....: | 524836,88 m (0.05) | 524731,155 m |
| Y.....: | 4777208,91 m (0.054) | 4777000,934 m |
| Factor escala....: | 0,999607588 | 0,999607524 |
| Convergencia...: | 0° 12' 32" | 0° 12' 29" |

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1008,064 m. (BP)

- - - El vértice ha sido anulado.

Situación:

Acceso:

Horizonte GPS:
Despejado

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:
DESTRUIDO. Coordenadas NO proceden de Bloque de Compensación. Vértice en las inmediaciones Leungane (87-48). Escrito del Jefe Servicio (31/12/93).

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

08747 Muguerra@

Coordenadas ETRS89. Huso 30

