Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 9443
Nombre....: Agrón
Municipios: Ames
Provincias: A Coruña

Fecha de Construcción.....: 01 de octubre de 1981

Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,22 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos.....: 1 de 0,22 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud............:
 - 8° 41' 31,4870"
 - 8° 41' 36,97722"

 Latitud.............:
 42° 53' 11,8483"
 42° 53' 07,67389"

 Alt. Elipsoidal...:
 388,506 m (CF)

Cálculos:01 de junio de 198428 de noviembre de 2004

— Coordenadas UTM. Huso 29 : -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 331,840 m. (BP)


- Situación:

En el cerro de Agrón, a unos 400 m. al N.E. de la aldea de Calo, sobre una roca. Está en un claro con tojos y en terreno de eucaliptos.

Acceso:

Desde Amés (Bertamirans) por la carretera local a Negreira, en el km. 4.8 (a la altura de Portangil), se entra a la izquierda por la carretera que conduce a las aldeas de Leborans y Calo. A los 1.65, justo a la entrada de Calo, se toma a la derecha por un camino asfaltado hasta el límite de las casas. A los 1.7 el camino sube y a los 2.1 se dá vista al vértice, que está 100 m. a la derecha. El recorrido es apto para cualquier vehículo con el suelo seco, excepto los últimos 100 m.





- Observaciones:

REGENTE.

Vértice observado con GPS.

Horizonte GPS:

Aceptable

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 09443 Agrón Coordenadas ETRS89. Huso 29

