

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 10099
Nombre.....: Caniellas
Municipios: Cangas del Narcea
Provincias: Asturias
Fecha de Construcción.....: 03 de septiembre de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 32' 40,3438"	- 6° 32' 45,55740" ±0.082 m
Latitud.....:	42° 59' 57,7786"	42° 59' 53,74289" ±0.109 m
Alt. Elipsoidal...:		1977,796 m ±0.134 (BP)
Cálculos:	01 de febrero de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	700156,08 m	700032,468 m
Y.....:	4763757,96 m	4763544,133 m
Factor escala....:	1,000092836	1,000092265
Convergencia...:	1° 40' 31"	1° 40' 27"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1920,851 m. (BP)

Situación:

Situado en la parte más elevada de la Sierra de Caniellas, en un pequeño llano pedregoso que hay en la cima de un promontorio rocoso.


Acceso:

Desde Cangas del Narcea, por la carretera a Degaña, a los 17,4 Km. se llega a Venta Nueva, se rebasa 1 Km., entrando en Vega de Rengos y aquí se sigue por la carretera que atraviesa la explotación minera "Antracitas de Gillón". Se sigue luego durante 8 Km. la pista, que sube por la margen derecha del río Gillón hasta unas instalaciones mineras y desde éstas, a la izquierda por la pista que sube a Gillón en 1,5 Km. Desde la plaza de Gillón se sigue por el camino de los Molinos, que pasa por la fuente. Luego, al bifurcarse, se tuerce a la derecha y se desemboca en otro camino. Aquí hay un molino, se continúa a la izquierda, cruzando un arroyo, después se deja un camino a la izquierda, se cruza otro arroyo, se cruzan unas praderas, perdiéndose casi el camino. Se sigue hasta llegar a la vertiente E. de la montaña, donde se deja el vehículo. A pie, en dirección O., se tardan 45 minutos en llegar.

Horizonte GPS:

Despejado

Caniellas (jun-11)



Observaciones:

Estado: 01 de junio de 2011

Pilar: No estacionable
Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Desperfectos

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

010099 Caniellas

Coordenadas ETRS89. Huso 29

