

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 13192
Nombre.....: Corralón
Municipios: Villalba de Guardo
Provincias: Palencia
Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1987
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 52' 00,2204"	- 4° 52' 05,17149" ±0.094 m
Latitud.....:	42° 42' 59,1406"	42° 42' 55,12865" ±0.099 m
Alt. Elipsoidal...:		1196,564 m ±0.158 (BP)
Cálculos:	15 de diciembre de 1993	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	347139,04 m	347030,698 m
Y.....:	4731099,72 m	4730893,598 m
Factor escala....:	0,999887457	0,999887887
Convergencia...:	- 1° 15' 60"	- 1° 16' 03"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1141,657 m. (BP)

Situación:

En terreno llano, en la margen Este de la Cañada Real de Villota a Guardo y en el Paraje que le da nombre.

Acceso:

En el P.K. 32.1 de la carretera de de Guardo a León, a 2 km del primero, sale hacia el Sur justo enfrente de la ermita del Cristo del Amparo, una pista asfaltada, que al cabo de 1 km araviesa el F.C. y continua de gravilla en buen estado hasta Villota del Páramo por la antigua Cañada Real. En el borde Este. de ésta cañada se encuentra el vértice, a 7.2 km del cruce antes mencionado

Horizonte GPS:

Despejado

Corralón (ago-2014)



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Estado: 10 de agosto de 2014

Pilar: Deteriorado
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Bueno

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

013192 Corralón

Coordenadas ETRS89. Huso 30

