

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 13227
Nombre.....: Santa Cruz
Municipios: Santibáñez de la Peña
Provincias: Palencia
Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1987
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 45' 46,5907"	- 4° 45' 51,52589" ±0.077 m
Latitud.....:	42° 47' 19,1078"	42° 47' 15,10812" ±0.087 m
Alt. Elipsoidal...:		1294,464 m ±0.091 (BP)
Cálculos:	25 de mayo de 1993	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	355805,56 m	355697,469 m
Y.....:	4738936,38 m	4738730,256 m
Factor escala....:	0,999855780	0,999856184
Convergencia...:	- 1° 11' 52"	- 1° 11' 55"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1239,371 m. (BP)

Situación:
 Situado a 12 mts al Este de Villanueva de Arriba, en lo más alto de una loma en la que se encuentra el Repetidor de T.V.

Acceso:
 A la salida de Villanueva de Arriba en dirección a Guardo, sale un camino a la izquierda que a los 300 mts atraviesa el F.C.. A los 100 mts del paso a nivel existe a la derecha una pequeña mina y un camino que sube también a la derecha, que nos conduce directamente al repetidor y al vértice.

Horizonte GPS:
 No apto por la cercanía del repetidor.



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

013227 Santa Cruz

Coordenadas ETRS89. Huso 30

