Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 19069 Nombre....: Piornal

Municipios: O Barco de Valdeorras

Provincias: Ourense

Fecha de Construcción.....: 15 de agosto de 1982

Total cuerpos......: 1 de 0,20 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Cálculos: 01 de junio de 1984 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 29 : –

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	666211,29 m	666086,945 m
Y:	4706729,02 m	4706514,386 m
Factor escala:	0,999939881	0,999939399
Convergencia:	1° 21' 60"	1° 21' 56"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1524,932 m. (BP)

- Situación:

Situado en lo más alto de la Peña de las Escurrilizas, en terreno de monte bajo, pedregoso. La señal se coloca en el lugar donde había una muga de piedra suelta que separa las provincias de Orense y León.

Acceso:


Desde Vegamolinos, que está en la carretera La Puebla-El Barco, se entra por el camino particular que conduce a la cantera de Cedie; a los pocos metros cruza por encima de un puente la carretera nueva de Monforte a Ponferrada y a los 3,3 Km. se llega a la cantera. De aquí mismo sale una pista forestal, apta sólo para vehículo T.T., que va hacia el Norte, por la que se continúa y que va subiendo por la ladera Este de la sierra. A los 4,1 Km. se deja un ramal a la derecha, a los 5 Km. uno a la izquierda, a los 5,7 Km. otro a la derecha que va a una fuente y a los 8 Km. se tuerce a la derecha por otro camino que sube hasta lo alto de la sierra y a los 9 Km. desemboca en un cortafuegos, donde se deja el vehículo. A pie, hacia la derecha, se va a lo largo de este cortafuegos, por la divisoria de la sierra y a los 5 Km. se acaba; se sigue hacia el Norte, subiendo al cerro de la Abellenciña y luego hacia el Este, al pico Piornal, tardándose 2 horas.



Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





Observaciones:

Estado: 17 de octubre de 2002

Pilar: Destruido Informe del estado del Vertice: InfoRG.pdf Base: Bueno





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 019069 Piornal Coordenadas ETRS89. Huso 29

