## Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

# Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 19688 Nombre....: Valle Olmo

Municipios: Santervás de la Vega

Provincias: Palencia

Fecha de Construcción.....: 08 de octubre de 1987

Total cuerpos....... 2 de 10,00 m de alto.

#### — Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.............:
 - 4° 53' 32,9162"
 - 4° 53' 37,86958" ±0.082 m

 Latitud.............:
 42° 28' 31,5698"
 42° 28' 27,53006" ±0.111 m

 Alt. Elipsoidal...:
 1030,535 m ±0.105 (BP)

Cálculos: 15 de diciembre de 1993

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 976,195 m. (BP)

#### - Situación:

En la parte más alta del paraje conocido por Valle Olmo, y en el cruce de los caminos de Villambrón de Cea a San Andrés de la Vega con el camino que va a Villarrobejo, a escasos metros de la linea límite con la Provincia de León (Término Municipal de Cea) y a unos 7500 m al O. de Villarrobejo.

#### Acceso:

Desde el pueblo de villarrobejo y saliendo por el camino que va a la Cañada Real, en 3400 m de recorrido llegamos a éste y en el cruce de caminos cojemos el que sale a la dcha. y va a lo largo de la Cañada, a 500 m dejamos un camino a la izda. a 1000 m del cruce anterior, dejamos otro camino a la izda. a 700 m del cruce anterior tomamos un camino que sale a la izda, a 1300 m hay un cruce de caminos, seguimos de frente, a 700 m del cruce anterior, dejamos un camino a la izda. a 100 m pasamos una acequia, a 1300 m de la acequia llegamos al Caserío del Olmo, a 300 m llegamos a un cruce de caminos, tomamos el de la izda. que sirve de límite con la Provincia de León, y a 1400 m de recorrido llegamos a otro cruce de caminos, donde se encuentra el vértice.



6.00 m

### Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.





# Cartografía de situación

21-jun-2025

# Escala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 30

