

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 20292**  
**Nombre.....: Las Coronillas**  
**Municipios: Villar de Torre**  
**Provincias: La Rioja**  
**Fecha de Construcción.....: 16 de noviembre de 1982**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 51' 34,6274"	- 2° 51' 39,30743" ±0.106 m
Latitud.....:	42° 22' 05,5924"	42° 22' 01,56307" ±0.09 m
Alt. Elipsoidal...:		875,968 m ±0.104 (BP)
Cálculos:	01 de noviembre de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	511559,31 m	511451,941 m
Y.....:	4690753,75 m	4690545,687 m
Factor escala....:	0,999601644	0,999601614
Convergencia...:	0° 05' 41"	0° 05' 37"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	823,338 m. (BP)	

**Situación:**


Situado en el borde N.E. de la loma "Las Coronillas", a unos 400 m. al S.E. de Villar de Torre, en un pequeño talud de erial que queda entre fincas de labor y el camino.

**Acceso:**

Desde Villar de Torre, por el camino de "Las Coronillas", a los 400 m. se desemboca en otro camino, se tuerce a la derecha y a los 500 m. se llega a la señal.

**Horizonte GPS:**

Despejado



**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

### Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

020292 Las Coronillas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

