Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 21584 Nombre....: Cal Roger

Municipios: Montferrer i Castellbò; Les Valls de Valira

Provincias: Lleida

Fecha de Construcción.....: 04 de noviembre de 1986

Total cuerpos....... 1 de 0,20 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Cálculos: 01 de octubre de 1990 28 de noviembre de 2004

— Coordenadas UTM. Huso 31 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	369499,31 m	369405,621 m
Y:	4696196,61 m	4695992,637 m
Factor escala:	0,999809523	0,999809840
Convergencia:	- 1° 04' 11"	- 1° 04′ 13″
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1756,671 m. (BP)

- Situación:

Situado en lo más alto del paraje conocido como "Roc de la Guardia".


Acceso:


En el p.k. 8,300 de la carretera de La Seu d'Urgell a Andorra hay un desvío a la izda. que indica a Civis y a un camping. Se toma este desvío, se cruza el río Valira y tomando la dirección a Civis y Ars, a los 4km. se llega a la aldea de Sant Joan Fumat. Al llegar hay una bifurcación. Se toma la izda. que indica "Farrera dels Llops", que es una pista que deja el pueblo a la dcha. Se recorren, siguiendo el croquis, 8.800m. hasta llegar a una explanada. Aquí se deja la pista principal y se gira a la izda. (siguiendo la pista principal se llegaría hasta una gran antena repetidor 800m. más adelante). Se gira pues a la izda. y se recorren 200m. hasta llegar a un cruce (a la dcha. hay una pantalla gris de comunicaciones). Aquí se gira a la izda., se recorren otros 200m. y se deja el coche. A la señal, que queda a la dcha., a pie se sube en 10 minutos. En tiempo seco puede subir un turismo. Mayo 1996

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





- Observaciones:

REGENTE.La cabeza del pilar tiene en su base desperfectos y el centrado forzado ha sido sustraido. Vértice observado con GPS.

Estado: 17 de enero de 2012

Pilar: Deteriorado Informe del estado del Verfice: InfoRG.pdf Base: Bueno





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 021584 Cal Roger Coordenadas ETRS89. Huso 31

