

Reseña Vértice Geodésico 12-abr-2025

Número.....: 21851
Nombre.....: Las Agudas
Municipios: Setcases
Provincias: Girona
Fecha de Construcción.....: 01 de octubre de 1984
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	2° 19' 08,4864"	2° 19' 04,34087" ±0.01 m
Latitud.....:	42° 21' 50,3748"	42° 21' 46,44173" ±0.01 m
Alt. Elipsoidal...:		2027,787 m ±0.019 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	443923,04 m	443829,812 m
Y.....:	4690499,39 m	4690295,236 m
Factor escala....:	0,999638687	0,999638819
Convergencia...:	- 0° 27' 32"	- 0° 27' 35"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1975,600 m. (BP)	

Situación:
 Situado en el punto más elevado del Pico de las Agudas, punto común a los términos de Setcases, Llanars y Vilallonga.

Acceso:
 Desde Setcases, por la carretera que se dirige a Vallter 2.000, sale a los 2,5 Km. una pista forestal a la derecha, pasada una cantera. A los 8,5 Km. se llega a un cruce, girando a la derecha. A 800 m. de este cruce, sale un camino a la derecha por donde se continúa hasta llegar a un punto donde el agua de una vaguada le ha destruido. Desde allí se sigue a pie, subiendo luego por una senda que a través de una repoblación llega a la divisoria y desde ella al vértice, tardándose 1 hora y 30 minutos.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:
 Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

12-abr-2025

Escala 1:25.000

021851 Las Agudas

Coordenadas ETRS89. Huso 31

