## Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

# Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....:23747Nombre....:MuroMunicipios:IglesiasProvincias:Burgos

Fecha de Construcción.....: 19 de octubre de 1987

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo......: 0,20~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos....... 3 de 2,70 m de alto.

#### — Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

**Longitud.....:** - 4° 01' 39,6941" - 4° 01' 44,50904" ±0.085 m **Latitud......** 42° 17' 28,3589" 42° 17' 24,31486" ±0.087 m

Alt. Elipsoidal...: 1007,736 m ±0.082 (BP)

Cálculos: 03 de marzo de 1994 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

#### — Coordenadas UTM. Huso 30 : -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 954,357 m. (BP)


### - Situación:

Situado en el alto del cerro del mismo nombre.

### Acceso:

Desde Iglesias sale un camino de concentración parcelaria en dirección a Las Tenadas de Zarroquín. Siguiendo por este camino unos 3,5 Km., a 20 m. del mismo a la derecha, se encuentra el vértice, en la cota más alta.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



# Cartografía de situación

21-jun-2025

## Escala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 30

