GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **25216**
Nombre.....: **Pui de Lleras**
Municipios: Tremp
Provincias: Lleida
Fecha de Construcción.....: 10 de septiembre de 1986
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m **de alto,** 0,30 m **de diámetro.**
Último cuerpo.....: 0,56 m **de alto,** 1,00 m **de ancho.**
Total cuerpos.....: 1 **de** 0,56 m **de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	0° 51' 13,8837"	0° 51' 09,57331" ±0.005 m
Latitud.....:	42° 16' 13,1037"	42° 16' 09,12465" ±0.007 m
Alt. Elipsoidal...:		1743,698 m ±0.013 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1990	01 de noviembre de 2009
		Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	323003,59 m	322909,849 m
Y.....:	4682102,29 m	4681898,668 m
Factor escala....:	0,999985444	0,999985881
Convergencia...:	- 1° 26' 38"	- 1° 26' 41"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1692,208 m. (BP)

Situación:

Situado en el extremo Oeste de la Sierra de San Salvador, en el monte Pleta Verde, en terreno de erial y pasto.



Acceso:

Desde Talarn, por la carretera C-147 hacia Pobla de Segur, al llegar al Km. 69, en una curva a la derecha, se entra a la izquierda por una pista que pasa a los 100 m. por debajo del puente del ferrocarril. A 1.700 m. deja un ramal a la derecha, a 4.600 m. uno a la izquierda y a 8.100 m. otro a la derecha, pasando a los 9 Km. por el pueblo de Santa Engracia y dejando una pista a la derecha que va a Salas de Pallars. Continuando por la misma pista se llega a los 15 Km. a un cruce, se sigue por el de más a la derecha y a 16,5 Km. se deja el vehículo. A pie, se continúa hacia la izquierda, hasta lo más alto, donde está la señal.

Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 | **025216 Pui de Lleras** | **Coordenadas ETRS89. Huso 31**