# Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

# Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 26546

Nombre....: O Lombo Grande Municipios: Castrelo do Val

Provincias: Ourense

Fecha de Construcción......: 25 de julio de 1982

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo...... 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 1,00 m de alto.

#### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ETRS89 Longitud....: - 7° 21' 17,9496" - 7° 21' 23,21588" ±0.082 m Latitud....: 42° 06' 36,2016" 42° 06' 31,99168" ±0.106 m

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de junio de 1984

1415,936 m ±0.098 (BP) 01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

#### - Coordenadas UTM. Huso 29: -

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	636009,28 m	635884,613 m
Y:	4663387,92 m	4663172,934 m
Factor escala:	0,999827601	0,999827201
Convergencia:	1° 06' 12"	1° 06' 08"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1358,907 m. (BP)

#### - Situación:

Situado en la parte alta del cabezo Lombo Grande, próximo al mojón de tres términos, entre Castrelo do Val, Laza y Vilariño de Conso, en terreno

#### Acceso:


Desde Campobecerros, que está en la carretera Verín-Cerdelo se sale por la calle principal desembocando a los 200 m. en una pista; se sigue a la izquierda, a 1 Km. se deja un ramal a la izquierda, a 1,2 Km. uno a la derecha y después tres a la izquierda a 1,850 Km., 2,2 Km. y 2,450 Km.; continuando se dejan dos a la derecha a 2,7 Km. y 3 Km. y uno a la izquierda a 5,250 Km. A 6,350 Km. se pasa junto al cartel "Finca del Invernadero", a 6,6 Km. se bifurca el camino donde hay un indicador de Ribera Pequeña, se sigue a la izquierda y el camino está cortado por una cadena, se abre y se continúa, llegando a los 13,3 Km. al collado de la Aceveda; aquí se deja la pista y se entra a la izquierda por un cortafuegos, llegando a los 17,050 Km. a la señal, que está a la derecha del cortafuegos, junto a un mojón.



Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf



# Cartografía de situación

21-jun-2025

# Escala 1:25.000

# 026546 O Lombo Grande

# Coordenadas ETRS89. Huso 29

