

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 26780
Nombre.....: Cabeza al Hombro
Municipios: Puebla de Sanabria
Provincias: Zamora
Fecha de Construcción.....: 26 de noviembre de 1991
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 33' 46,8351"	- 6° 33' 51,99253" ±0.102 m
Latitud.....:	42° 00' 37,0379"	42° 00' 32,85926" ±0.097 m
Alt. Elipsoidal...:		1127,049 m ±0.153 (BP)
Cálculos:	16 de marzo de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	701808,89 m	701684,701 m
Y.....:	4653874,22 m	4653659,406 m
Factor escala....:	1,000101126	1,000100547
Convergencia...:	1° 37' 54"	1° 37' 50"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1069,711 m. (BP)

Situación:

En la loma Cabeza al Hombro, a unos 500 m. al E. de Robledo en terreno de monte bajo, con horizonte despejado.


Acceso:

Desde Robledo y de la carretera hacia Puebla de Sanabria, se entra a la dcha. por la última calle con firme de cemento, que sigue luego un camino que a los 100 m. se bifurca, se toma a la dcha. hacia el monte, a los 500 m. se tuerce a la dcha. por otro camino y al coronar la loma a los 1.000 m., se deja el vehículo. A pie, hacia la dcha. unos 300 m. hasta la señal.

Horizonte GPS:

Despejado

Cabeza al Hombro (oct-2013)



Observaciones:

Estado: 14 de octubre de 2013

Pilar: Deteriorado
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Deteriorada

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

026780 Cabeza al Hombro

Coordenadas ETRS89. Huso 29

