Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **27285**
Nombre.....: **Desiderio**
Municipios: Autillo de Campos
Provincias: Palencia
Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1987
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m **de alto,** 0,30 m **de diámetro.**
Último cuerpo.....: 2,00 m **de alto,** 1,00 m **de ancho.**
Total cuerpos.....: 1 **de** 1,00 m **de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 53' 02,8121"	- 4° 53' 07,73265" ±0.085 m
Latitud.....:	42° 05' 20,8071"	42° 05' 16,71862" ±0.073 m
Alt. Elipsoidal...:		837,540 m ±0.086 (BP)
Cálculos:	02 de mayo de 1993	01 de noviembre de 2009
		Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	344169,99 m	344061,289 m
Y.....:	4661470,81 m	4661264,442 m
Factor escala....:	0,999898777	0,999899216
Convergencia...:	- 1° 15' 47"	- 1° 15' 51"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 783,527 m. (BP)



Situación:

A unos 4800 m al N.O. del pueblo de Villarramiel, en el páramo de Marivicenta al Este del casco urbano de Autillo de Campos en el borde del camino de la Carrenueva.

Acceso:

Por la carretera nacional, N-610 de Palencia a Villalón de Campos llegamos al cruce de Villarramiel, donde existe una estación de servicio. Del mismo cruce tomamos la carretera que va a Guaza de Campos y a 4800 m sale un camino a la dcha., lo tomamos y a 1450 m por el camino de Carrenueva encontramos la señal.

Horizonte GPS:

Despejado

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Instituto Geográfico Nacional 1870 - 2020

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 | **027285 Desiderio** | **Coordenadas ETRS89. Huso 30**