

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 27302
Nombre.....: San Pelayo
Municipios: Castromocho
Provincias: Palencia
Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1987
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 3,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 3,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 49' 14,4818"	- 4° 49' 19,38563" ±0.08 m
Latitud.....:	42° 02' 19,8433"	42° 02' 15,75037" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		830,380 m ±0.09 (BP)
Cálculos:	02 de mayo de 1993	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	349297,02 m	349188,473 m
Y.....:	4655775,39 m	4655568,973 m
Factor escala....:	0,999879442	0,999879866
Convergencia...:	- 1° 13' 010"	- 1° 13' 13"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	776,490 m. (BP)	

Situación:
 A unos 500 m al N. del pueblo de Castromocho, en los depósitos del agua, situados en lo alto del cerro de San Pelayo.

Acceso:
 En el camino vecinal que desde Castromocho va a Fuentes de Nava, en el pk.6, sale un camino a la izda. que sube al cementerio, se continua unos 100 m y se llega a los depósitos en cuyo terreno está emplazado el vértice. Acceso con Land Rover, después de recoger la cosecha y difícil con lluvia o nieve.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

027302 San Pelayo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

