

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 27526
Nombre.....: Pinta
Municipios: Palenzuela
Provincias: Palencia
Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1987
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 05' 05,0925"	- 4° 05' 09,89398" ±0.099 m
Latitud.....:	42° 06' 18,2328"	42° 06' 14,17133" ±0.087 m
Alt. Elipsoidal...:		963,077 m ±0.085 (BP)
Cálculos:	03 de marzo de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	410307,03 m	410199,266 m
Y.....:	4662093,59 m	4661886,970 m
Factor escala....:	0,999698980	0,999699225
Convergencia...:	- 0° 43' 39"	- 0° 43' 42"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		909,779 m. (BP)

Situación:
 A unos 3500 m al N.O. del pueblo de Palenzuela, en el borde del páramo de la Pinta dando vistas a Peral de Arlanza y Villahán.

Acceso:
 Desde las bodegas de Palenzuela se coge el camino de Valles de Palenzuela, subiendo al páramo y llegando a un cruce de caminos después de recorrer 2.2 Km tomamos el de la dcha hasta llegar al páramo después de continuar con vehículo Todo Tereno hasta el vértice o atravesando los sembrados.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

027526 Pinta

Coordenadas ETRS89. Huso 30

