

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....:** 27542  
**Nombre.....:** Concejera  
**Municipios:** Cobos de Cerrato  
**Provincias:** Palencia  
**Fecha de Construcción.....:** 01 de julio de 1988  
**Pilar sin centrado forzado...:** 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.  
**Último cuerpo.....:** 6,00 m de alto, 1,00 m de ancho.  
**Total cuerpos.....:** 1 de 1,00 m de alto.

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 01' 45,6157"	- 4° 01' 50,40265" ±0.085 m
Latitud.....:	42° 02' 45,5684"	42° 02' 41,49823" ±0.058 m
Alt. Elipsoidal...:		983,696 m ±0.069 (BP)
Cálculos:	03 de marzo de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	414809,74 m	414702,073 m
Y.....:	4655477,66 m	4655270,895 m
Factor escala....:	0,999689292	0,999689525
Convergencia...:	- 0° 41' 22"	- 0° 41' 25"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	930,387 m. (BP)	

**Situación:**  
Situado detrás de unas carrascas, en la zona denominada El Calero.

**Acceso:**  
En el Km. 4,5 de la carretera de Cobos de Cerrato a la C-110, a la izquierda sale un camino que va a la Granja de San Juan de Valdecastellanos, donde se pide la llave para abrir unas cadenas instaladas en el camino. Subiendo por él se llega al páramo, muy cerca de un gaseoducto, y a la derecha se encuentra un punto dominante lleno de carrascas, donde se encuentra el vértice. Para ir a él hay que atravesar un campo de labor.

**Horizonte GPS:**  
Despejado



**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

027542 Concejera

Coordenadas ETRS89. Huso 30

