Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 27732 Nombre....: Cabra Municipios: Contreras Provincias: Burgos

Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1987

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 0,20 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETR Longitud......: - 3° 24' 46,2802" - 3° 24' 51,009

Latitud.....: 42° 02′ 28,1190″ **Alt. Elipsoidal...**:

Cálculos: 03 de marzo de 1994

ETRS89

- 3° 24' 51,00951" ±0.085 m 42° 02' 24,04688" ±0.082 m

1308,975 m ±0.068 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	465828,72 m	465720,948 m
Y:	4654509,39 m	4654301,807 m
Factor escala:	0,999614367	0,999614458
Convergencia:	- 0° 16' 35"	- 0° 16' 38"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 1255,008 m. (BP)


- Situación:

Situado en el punto más alto del cerro.

Acceso:

Casi a la entrada del pueblo de Contreras hay un camino a la derecha, que se toma durante 2 Km. aproximadamente, hasta una curva muy pronunciada; aquí aparece una senda, se toma durante 1 Km. aproximadamente, continuando unos 300 m. más campo a través, hasta llegar al vértice. Hasta el comienzo de la senda se puede llegar en coche, el resto hay que recorrerlo andando.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 30

