

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **28009**
Nombre.....: **Piedramujer**
Municipios: Cabezón de Cameros
Provincias: La Rioja
Fecha de Construcción.....: 23 de agosto de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,15 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,15 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 30' 25,2390"	- 2° 30' 29,88629" ±0.119 m
Latitud.....:	42° 09' 59,4212"	42° 09' 55,37641" ±0.123 m
Alt. Elipsoidal...:		1479,752 m ±0.103 (BP)
Cálculos:	01 de noviembre de 1989	01 de noviembre de 2009
		Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	540723,49 m	540615,718 m
Y.....:	4668464,00 m	4668255,690 m
Factor escala....:	0,999620404	0,999620297
Convergencia...:	0° 19' 51"	0° 19' 48"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1426,655 m. (BP)

Situación:


Situado en la cumbre del monte Piedramujer, en terreno de erial y pasto, junto a una alambrada.

Acceso:

Desde Ajamil, a pie por una vereda que sube al monte, tardando 1 hora en llegar a la señal.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

Estado: 15 de septiembre de 2022

Pilar: Bueno

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#) Base: Bueno

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

028009 Piedramujer

Coordenadas ETRS89. Huso 30

