

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 29293
Nombre.....: Sant Salvador
Municipios: Capolat
Provincias: Barcelona
Fecha de Construcción.....: 03 de agosto de 1978
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	1° 46' 59,3270"	1° 46' 55,12287" ±0.007 m
Latitud.....:	42° 03' 44,9336"	42° 03' 40,94815" ±0.007 m
Alt. Elipsoidal...:		1208,040 m ±0.014 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	399316,33 m	399222,561 m
Y.....:	4657512,44 m	4657308,274 m
Factor escala....:	0,999724725	0,999724967
Convergencia...:	- 0° 48' 55"	- 0° 48' 58"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1157,077 m. (BP)

Situación:
 Situado a 50 m. al S. de unas ruinas de la masía de San Salvador, hoy pertenece a la finca de Turneula. Había señal grabada en una roca.

Acceso:
 Desde Berga, por la carretera a San Lorenzo de Morunys, en el Km. 11,600, a la entrada de un túnel, hay un camino a la izquierda con indicador a Capolat. Por este camino, a los 2 Km. se deja a la izquierda la casa de Grajes, a los 2,300 Km. se toma el camino a la izquierda, a los 2,600 Km. se deja un camino a la derecha, con letrero de prohibido el paso, que va a la carretera de Solsona. A los 2,750 Km. se sigue por el camino de la derecha que tiene un alambre electrificado para las vacas, que se puede desenganchar para pasar. A los 2,900 Km. se deja un camino a la izquierda y se sigue por el camino (que en tiempo de lluvias debe ser de muy difícil acceso). A los 4 Km. se llega a la casa Turneula, con corrales para vacas; se puede seguir por praderas hasta los 4,200 Km. con coche normal. Con vehículo T.T. se puede seguir, con dificultad, sobre todo los últimos 200 m.; habrá que cortar ramas y pinos para poder subir al mismo vértice.

Horizonte GPS:
 Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:
 Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

029293 Sant Salvador

Coordenadas ETRS89. Huso 31

