

Reseña Vértice Geodésico

13-dic-2025

Número.....: 30156
Nombre.....: Leiras
Municipios: Muíños
Provincias: Ourense
Fecha de Construcción.....: 20 de junio de 1982
Pilar con centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Longitud.....: | - 8° 00' 57,9076" | - 8° 01' 03,24770" |
| Latitud.....: | 41° 56' 15,1055" | 41° 56' 10,83579" |
| Alt. Elipsoidal...: | | 859,960 m (CF) |
| Cálculos: | 01 de junio de 1984 | 28 de noviembre de 2004 |

Coordenadas UTM. Huso 29 :

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|--------------------|--------------|---------------|
| X.....: | 581569,28 m | 581444,089 m |
| Y.....: | 4643390,48 m | 4643175,197 m |
| Factor escala....: | 0,999681865 | 0,999681620 |
| Convergencia...: | 0° 39' 27" | 0° 39' 24" |

Altitud sobre el nivel medio del mar: 802,388 m. (BP)

Situación:

Situado en lo más alto del monte Leyes, que está entre los pueblos de Pozos y Reparada; el terreno es de monte bajo de tojo.


Acceso:

Desde Cados por la carretera a Prado y Reparade, a los 1,8 km. tomamos a la dcha. la carretera a Pazo; a los 100 m. de entrar en ella la dejamos para tomar una pista forestal que sale a la izqda. A los 0,4 y 0,650 km. dejamos 2 caminos a la izqda.; a los 0,7 km. uno a la derecha y otros dos a la izqda. en los kms. 1,4 y 1,5; En el km. 1,6 atravesamos un cortafuegos, lo tomamos a la derecha (solo vehículo T.T.) y continuamos por él 600 m. Al llegar a la cumbre dejamos el cortafuegos y campo a través hacia la izqda. por monte bajo llegamos al vértice a los 100 metros.

Horizonte GPS:

Despejado

Leyes
22-06-82



Observaciones:

REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

13-dic-2025

Escala 1:25.000

030156 Leiras

Coordenadas ETRS89. Huso 29

