


Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 30188
Nombre.....: San Tomé
Municipios: Muíños
Provincias: Ourense
Fecha de Construcción.....: 19 de junio de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.



Coordenadas Geográficas:


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 7° 54' 38,1208"	- 7° 54' 43,44663" ±0.073 m
Latitud.....:	41° 58' 58,0667"	41° 58' 53,81357" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		1127,766 m ±0.076 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	590251,42 m	590126,409 m
Y.....:	4648522,41 m	4648307,330 m
Factor escala....:	0,999700219	0,999699949
Convergencia...:	0° 43' 44"	0° 43' 40"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1071,349 m. (BP)

Situación:
Situado en el cerro San Tomé, el más próximo a la carretera, el terreno es de monte bajo de tojo.

Acceso:
Desde Calvos de Randín, por la carretera hacia Souto, al llegar al Km. 21,900 se entra a la derecha por un camino que a los 200 m. se bifurca; se sigue a la derecha, cruzando a los 500 m. una línea de alta tensión y luego un arroyo, continuando hasta 1,5 Km., desembocando en un cortafuegos, donde se deja el vehículo. A pie, se sigue hacia la derecha por el cortafuegos unos 300 m., quedando la señal a 100 m. a la izquierda.



Horizonte GPS:
Despejado

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

