

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 30913
Nombre.....: Ribota
Municipios: Cerecinos de Campos
Provincias: Zamora
Fecha de Construcción.....: 10 de enero de 1991
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 28' 04,6857"	- 5° 28' 09,66898" ±0.08 m
Latitud.....:	41° 53' 05,4179"	41° 53' 01,27529" ±0.075 m
Alt. Elipsoidal...:		781,381 m ±0.106 (BP)
Cálculos:	03 de marzo de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	295224,29 m	295115,103 m
Y.....:	4640017,50 m	4639810,901 m
Factor escala....:	1,000115985	1,000116574
Convergencia...:	- 1° 38' 54"	- 1° 38' 57"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	726,306 m. (BP)	

Situación:
 En zona llana de terrenos de labor, a unos 2 km. al S.E. de Cerecinos de Campos. La señal está al borde del camino.

Acceso:
 Desde Cerecinos de Campos por el camino de servicio de la autovía hacia Madrid, recorridos 2 km. se tuerce a la dcha. por un camino que a los 300 m. tiene un cruce, se sigue recto y a los 600 m. está la señal en su borde derecho.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

030913 Ribota

Coordenadas ETRS89. Huso 30

