

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 31759
Nombre.....: Cebollera
Municipios: Sotillo del Rincón; El Royo; Villoslada de Cameros
Provincias: Soria; Soria; La Rioja
Fecha de Construcción.....: 01 de abril de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,25 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 2 de 1,60 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 40' 20,2759"	- 2° 40' 24,93130" ±0.111 m
Latitud.....:	41° 59' 56,5498"	41° 59' 52,48507" ±0.092 m
Alt. Elipsoidal...:		2194,807 m ±0.099 (BP)
Cálculos:	01 de noviembre de 1989	01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	527141,09 m	527033,231 m
Y.....:	4649804,13 m	4649595,977 m
Factor escala....:	0,999609063	0,999608992
Convergencia...:	0° 13' 09"	0° 13' 06"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 2140,860 m. (BP)

Situación:

Situado en el pico más alto de la Sierra de Cebollera, que es el que se encuentra más al S. Esta sierra es una muralla natural que separa las provincias de Soria y Logroño. La señal se encuentra en terreno de erial y pasto, junto al mojón de provincia.


Acceso:

Desde Villoslada de Cameros, por la carretera a la ermita de la Virgen de Lomos de Orio, a los 3.800 m. se tuerce a la izquierda por otra carretera que cruza por un puente el río "Puente Ra", continuando hasta la ermita, a la que se llega a los 6.100 m. y donde acaba el asfalto. Se sigue por pista de tierra hasta los 10,7 Km., en donde se deja el coche. A pie, o en vehículo T.T., en tiempo seco, se sigue por un camino malo, a la izquierda y con gran pendiente en sus primeros 150 m. Continuando siempre por él y atravesando una zona de nacimiento de arroyos, se siguen unas rodadas que conducen hasta una cerca que discurre por la divisoria de la sierra. En este punto se gira a la derecha y, atravesando la cerca, se llega en 1 hora y 45 minutos a la señal.

Horizonte GPS:

Despejado

Cebollera (oct-07)



Observaciones:

Placa arrancada y sustituida por otra de un particular.

Estado: 28 de octubre de 2007

Pilar: Bueno Base: Deteriorada

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

031759 Cebollera

Coordenadas ETRS89. Huso 30

