

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 32417
Nombre.....: Valdemosos
Municipios: Torres de Barbués
Provincias: Huesca
Fecha de Construcción.....: 18 de enero de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 4,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 4,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 28' 44,5021"	- 0° 28' 48,93093" ±0.106 m
Latitud.....:	41° 57' 08,0856"	41° 57' 04,05131" ±0.075 m
Alt. Elipsoidal...:		437,395 m ±0.077 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	708953,73 m	708845,870 m
Y.....:	4647630,53 m	4647420,732 m
Factor escala....:	1,000137248	1,000136734
Convergencia...:	1° 41' 09"	1° 41' 06"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		387,183 m. (BP)

Situación:


Situado al borde N.E. del cerro de Valdemosos, de poca altitud y cubierto de pinos. La señal está en un claro de erial y a unos 200 m. del cementerio de Valfonda de Santa Ana.

Acceso:

Desde Valfonda de Santa Ana, por el camino a Torralba de Aragón y recorrido 1 Km., se entra a la derecha por el camino que va al cementerio, pero nada más recorrer unos 20 m., se tuerce a la derecha por un carril que sube hasta el mismo vértice.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

032417 Valdemoros

Coordenadas ETRS89. Huso 30

