Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 32447 Nombre....: Armuela Municipios: Grañén Provincias: Huesca

Fecha de Construcción.....: 18 de enero de 1981

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo...... 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ETRS89 Longitud....: - 0° 21' 04,6614" - 0° 21' 09,07559" ±0.082 m

Latitud....: 41° 57' 43,5975" Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de enero de 1983

41° 57' 39,56543" ±0.087 m 419,519 m ±0.128 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

- Coordenadas UTM. Huso 30: -

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	719507,99 m	719400,181 m
Y:	4649045,46 m	4648835,542 m
Factor escala:	1,000192895	1,000192358
Convergencia:	1° 46' 18"	1° 46' 15"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		369,331 m. (BP)


Altitud sobre el nivel medio del mar:


- Situación:

Situado en el borde E. de una pequeña loma, que está de labor, en el paraje La Armuela.

Acceso:

Desde Grañén, por la carretera a Callén y al llegar al cementerio, se tuerce a la derecha por una pista ancha, que se sigue durante 2 Km., torciendo entonces por un camino a la izquierda que en 200 m. Ileva a una caseta, donde se deja el vehículo. A pie, se sube a la señal, que queda a unos 100 m.





Observaciones:

Estado: 23 de enero de 2022 Pilar: Bueno Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Base: Bueno

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 032447 Armuela Coordenadas ETRS89. Huso 30

