

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 32449
Nombre.....: Cubilar Cerrado
Municipios: Grañén
Provincias: Huesca
Fecha de Construcción.....: 21 de mayo de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 22' 45,4149"	- 0° 22' 49,83357" ±0.085 m
Latitud.....:	41° 59' 07,2643"	41° 59' 03,23591" ±0.094 m
Alt. Elipsoidal...:		450,793 m ±0.127 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	717109,42 m	717001,612 m
Y.....:	4651554,84 m	4651344,993 m
Factor escala....:	1,000180005	1,000179473
Convergencia...:	1° 45' 14"	1° 45' 11"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	400,575 m. (BP)	

Situación:
Situado en la parte más alta de la meseta de Cubilar Cerrado, en terreno de monte bajo.

Acceso:
Desde Callén, a la salida por la carretera a Grañén y junto a las últimas casas, sale un camino ancho, hacia la derecha, que se sigue durante 600 m., torciendo luego a la izquierda por otro que a los 300 m. deja a la derecha una casa y un camino; se continúa otros 500 m. y al llegar a una bifurcación, se tuerce a la derecha por otro que en 500 m. llega hasta la señal.

Horizonte GPS:
Despejado



Observaciones:

Estado: 29 de enero de 2022
Pilar: Bueno
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#) **Base: Bueno**

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 ® anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

032449 Cubilar Cerrado

Coordenadas ETRS89. Huso 30

