

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 32957

Nombre....: Santes Creus
Municipios: Pinell de Solsonès

Provincias: Lleida

Fecha de Construcción.....: 08 de agosto de 1977

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos......: 1 de 0,20 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50

Longitud.......: 1° 18' 51,0651"

Latitud.......: 41° 57' 02,2971"

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de octubre de 1990

ETRS89

1° 18' 46,81291" ±0.007 m 41° 56' 58,29246" ±0.01 m

831,865 m ±0.015 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 31: —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	360268,38 m	360174,428 m
Y:	4645752,27 m	4645548,403 m
Factor escala:	0,999840239	0,999840581
Convergencia:	- 1° 07' 38"	- 1° 07' 40"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		781,542 m. (BP)

- Situación:

Situado en el punto más alto de la sierra que corre de Norte a Sur, a 1 Km. aproximadamente al Oeste de Cases Mases. La señal se encuentra a unos 10 m. al Suroeste de la Ermita de Santa Creus, en ruinas.

Acceso:

Desde Solsona, por la carretera que va a San Climents, a los 10,3 Km. se deja a la derecha el desvío a éste. A los 5,7 Km. termina el asfalto y comienza una pista de tierra, 1.000 m. más adelante hay tres desvíos; se sigue por el del centro, que tiene un cartel indicador a "Casa Castellana". A los 1.700 m. se llega a Can la Peixes. A los 1.300 m. se pasa la Ermita de San Salvador. A los 700 m. se deja a la derecha el desvío a Cases Mases. A los 600 m. se gira a la derecha. A los 500 m., frente a Can Rosells, se gira a la derecha por una pista apta sólo para vehículos T.T. A los 3.200 m. se llega a la señal.


Horizonte GPS:

Parcialmente cubierto por materia vegetal.

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.







- Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Estado: 26 de julio de 2014

Pilar: Bueno Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf Base: Bueno





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 032957 Santes Creus Coordenadas ETRS89. Huso 31

