# Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 34348
Nombre....: La Cuesta
Municipios: Corcos
Provincias: Valladolid

Fecha de Construcción......: 24 de noviembre de 1988

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 2,50 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 2,50 m de alto.

#### — Coordenadas Geográficas:

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 16 de marzo de 1994

41° 48' 53,87995" ±0.082 m 905,728 m ±0.084 (BP) 01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

### — Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	360156,96 m	360048,729 m
Y:	4630811,35 m	4630604,762 m
Factor escala:	0,999840630	0,999841021
Convergencia:	- 1° 07' 22"	- 1° 07' 25"
A 14.14		050,000 (55)

Altitud sobre el nivel medio del mar: 852,222 m. (BP)


#### - Situación:

800 mts al Noreste de Corcos en el paraje la Cuesta en el borde de un camino.

# Acceso:

Desde Corcos recorremos 500 mts hasta la carretera de Cigales a Trigueros del Valle, tomando a continuación dirección a Trigueros del Valle, recorremos 2.700 mts hasta que sale un camino a la izquierda lo tomamos y recorridos 800 mts llegamos al páramo, recorriendo a continuación 300 mts por un camino en dirección Sur y 200 mts por otro camino perpendicular a éste en dirección Noroeste llegando a la señal a pie pues éstos ultimos 500 mts son intransitables.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.



# Cartografía de situación

21-jun-2025

#### Escala 1:25.000

# 034348 La Cuesta

#### Coordenadas ETRS89. Huso 30

