GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

30-mar-2024

Número.....: **34989**
Nombre.....: **El Riscal**
Municipios: Soria
Provincias: Soria
Fecha de Construcción.....: 01 de agosto de 1986
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m **de alto,** 0,30 m **de diámetro.**
Último cuerpo.....: 0,20 m **de alto,** 1,00 m **de ancho.**
Total cuerpos.....: 1 **de** 0,20 m **de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 33' 39,4089"	- 2° 33' 44,06011" ±0.082 m
Latitud.....:	41° 49' 40,7236"	41° 49' 36,64066" ±0.099 m
Alt. Elipsoidal...:		1171,893 m ±0.077 (BP)
Cálculos:	01 de noviembre de 1989	01 de noviembre de 2009
		Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	536460,80 m	536352,492 m
Y.....:	4630852,17 m	4630643,886 m
Factor escala....:	0,999616357	0,999616261
Convergencia...:	0° 17' 34"	0° 17' 31"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1118,574 m. (BP)

Situación:

Situado en el paraje El Riscal del Monte Dehesa de Pedrajas. El terreno es muy frondoso y de mala visibilidad. El vértice está situado encima de unas rocas de gran tamaño.

Acceso:

Desde Pedrajas, se sigue la carretera hasta el final y allí se toma un camino a la derecha por el que se continúa durante 1.200 m., aproximadamente, hasta llegar al alto, donde hay un claro a la izquierda. Se deja el coche y entrando por el claro, a 50 m. está el vértice. Se puede llegar en vehículo T.T.

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf