

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 36094**  
**Nombre.....: Rodo**  
**Municipios: Ossó de Sió**  
**Provincias: Lleida**  
**Fecha de Construcción.....: 02 de noviembre de 1986**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	1° 07' 37,4857"	1° 07' 33,22097" ±0.007 m
Latitud.....:	41° 44' 41,9309"	41° 44' 37,90208" ±0.01 m
Alt. Elipsoidal...:		454,080 m ±0.013 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 31 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	344261,09 m	344166,981 m
Y.....:	4623239,02 m	4623035,299 m
Factor escala....:	0,999898451	0,999898835
Convergencia...:	- 1° 14' 50"	- 1° 14' 53"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	404,376 m. (BP)	

**Situación:**  
Situado en el paraje de Rodó, en un ribazo de erial y piedras que hay al borde de terrenos de labor.

**Acceso:**  
Desde Agramunt, por la carretera C-240 hacia Tárrega, al llegar al Km. 17,800 se entra a la izquierda por el camino a Montfalcó de Agramunt, recorridos 450 m. se toma otro que sale a la derecha, doblando de nuevo a la derecha a los 850 m. y luego a la izquierda a los 1.050 m., terminando el camino a los 1.150 m., se cruza un terreno de labor ya que la señal está en el extremo opuesto.

**Horizonte GPS:**  
Parcialmente cubierto de materia vegetal.



**Observaciones:**  
Vértice observado con GPS.

**Estado: 11 de octubre de 2013**  
**Pilar: Bueno**  
**Base: Bueno**  
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

036094 Rodó

Coordenadas ETRS89. Huso 31

