

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 37346**  
**Nombre.....: Tres Matas@**  
**Municipios: Quintanilla de Onésimo**  
**Provincias: Valladolid**  
**Fecha de Construcción.....: 02 de noviembre de 1987**  
**Pilar con centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 3 de 12,50 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 21' 33,5671"	- 4° 21' 38,38351"
Latitud.....:	41° 36' 45,6428"	41° 36' 41,51203"
Alt. Elipsoidal...:		944,710 m (CF)
Cálculos:	08 de abril de 1992	28 de noviembre de 2004

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	386737,47 m	386629,154 m
Y.....:	4607747,26 m	4607540,482 m
Factor escala....:	0,999757854	0,999758168
Convergencia...:	- 0° 54' 10"	- 0° 54' 13"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 890,626 m. (BP)




**03 - feb - 2006: El vértice ha sido destruido. Señal destruida y reconstruida en el mismo sitio con la nueva denominación 37347 Tres Matas@ 06.**

### Situación:

A unos 2.000 mts al Sur de Quintanilla de Onésimo en el paraje llamado Tres Matas.

### Acceso:

Desde Quintanilla de Onésimo, tomando la dirección Valladolid a Peñafiel, a la entrada del pueblo a la derecha sale la carretera que va a Cuellar la tomamos y a 4.000 mts del empalme al coronar el páramo sale a la izquierda un camino que sirve de acceso a unas canteras, lo cogemos y recorriendo 1.550 mts encontramos la señal al borde del camino.



### Observaciones:

REGENTE

Estado: 03 de febrero de 2006

Pilar: **Destruído** Base: **Destruída**  
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

037346 Tres Matas@

Coordenadas ETRS89. Huso 30

