

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....:** 37347  
**Nombre.....:** Tres Matas 2006©  
**Municipios:** Quintanilla de Onésimo  
**Provincias:** Valladolid  
**Fecha de Construcción.....:** 14 de noviembre de 2006  
**Pilar con centrado forzado..:** 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.  
**Último cuerpo.....:** 1,50 m de alto, 1,50 m de ancho.  
**Total cuerpos.....:** 2 de 4,00 m de alto.

**Coordenadas Geográficas:**

| Sistema de Ref.:    | ED 50               | ETRS89                                                          |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Longitud.....:      | - 4° 21' 33,5671"   | - 4° 21' 38,38351"                                              |
| Latitud.....:       | 41° 36' 45,6428"    | 41° 36' 41,51203"                                               |
| Alt. Elipsoidal...: |                     |                                                                 |
| Cálculos:           | 08 de abril de 1992 | 01 de noviembre de 2009<br>Elipse de error al 95% de confianza. |

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**


| Sistema de Ref.:   | ED 50        | ETRS89        |
|--------------------|--------------|---------------|
| X.....:            | 386737,47 m  | 386629,154 m  |
| Y.....:            | 4607747,26 m | 4607540,482 m |
| Factor escala....: | 0,999757854  | 0,999758168   |
| Convergencia...:   | - 0° 54' 10" | - 0° 54' 13"  |

**Altitud sobre el nivel medio del mar:**

**Situación:**  
 A unos 2.000 mts al Sur de Quintanilla de Onésimo en el paraje llamado Tres Matas.

**Acceso:**  
 Desde Quintanilla de Onésimo, tomando la dirección Valladolid a Peñafiel, a la entrada del pueblo a la derecha sale la carretera que va a Cuellar la tomamos y a 4.000 mts del empalme al coronar el páramo sale a la izquierda un camino que sirve de acceso a unas canteras, lo cogemos y recorriendo 1.550 mts encontramos la señal al borde del camino.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado



**Observaciones:**  
 Nueva señal sustituyendo la antigua 37346 Tres Matas deteriorada

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

037347 Tres Matas 2006©

Coordenadas ETRS89. Huso 30

