

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **37633**
Nombre.....: **Cercas**
Municipios: **Langa de Duero**
Provincias: **Soria**
Fecha de Construcción.....: **01 de junio de 1986**
Pilar sin centrado forzado..: **1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**
Último cuerpo.....: **6,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**
Total cuerpos.....: **1 de 6,00 m de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 24' 54,0482"	- 3° 24' 58,71618" ±0.065 m
Latitud.....:	41° 33' 22,2494"	41° 33' 18,10866" ±0.077 m
Alt. Elipsooidal...:		1094,604 m ±0.09 (BP)
Cálculos:	01 de noviembre de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	465390,17 m	465283,003 m
Y.....:	4600665,41 m	4600457,322 m
Factor escala....:	0,999614739	0,999614832
Convergencia....:	- 0° 16' 31"	- 0° 16' 34"



Altitud sobre el nivel medio del mar: 1040,936 m. (BP)

Situación:

Situado en la parte más al N. del llano "Las Cercas", en unas tierras de cultivo. En el llano hay enebros y encinas de unos 5 m.

Acceso:

Desde Valdanzo, dejando a la derecha las eras, se toma el camino de Valdemorcotos; una vez arriba, en el P.K. 2,200, se sigue el camino de la derecha, que va al llano de Las Cercas. En el P.K. 2,300, a la derecha, hay dos corrales, a la izquierda el camino de Los Bustares. En el P.K. 2,900 se toma el camino de la izquierda. En el P.K. 3,100, a la izquierda, hay un corral y cruza un camino, siguiendo de frente por unas tierras de cultivo; en el P.K. 3,300, a la izquierda, hay un tronco seco. En el P.K. 3,400 hay un corral en ruinas; el vértice está en el P.K. 3,500. Se llega en coche.



Observaciones:

- **Horizonte GPS:**

Despejado

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

037633 Cercas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

