

Reseña Vértice Geodésico

12-abr-2025

Número.....: 38818
Nombre.....: Torres
Municipios: Lleida
Provincias: Lleida
Fecha de Construcción.....: 17 de octubre de 1986
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 6,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 6,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Longitud.....: | 0° 31' 59,1928" | 0° 31' 54,87961" ±0.007 m |
| Latitud.....: | 41° 38' 49,4160" | 41° 38' 45,36168" ±0.012 m |
| Alt. Elipsoidal...: | | 381,751 m ±0.018 (BP) |
| Cálculos: | 01 de octubre de 1990 | 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza. |

Coordenadas UTM. Huso 31 :

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|--------------------|--------------|---------------|
| X.....: | 294556,02 m | 294462,025 m |
| Y.....: | 4613612,17 m | 4613408,638 m |
| Factor escala....: | 1,000119387 | 1,000119902 |
| Convergencia...: | - 1° 38' 24" | - 1° 38' 26" |

Altitud sobre el nivel medio del mar: 332,226 m. (BP)

Situación:

Situado en el Llano de la Cerdera o de Las Torres de Sanui, dentro de la finca del Doctor Codina.


Acceso:

Desde Lérida, por la carretera N-240 hacia Huesca, al llegar al Km. 102,850, en una curva, se entra a la izquierda por un trozo de la antigua carretera con indicador "Urbanización Cerdera Boixa" y a los 300 m., sale a la izquierda un camino por el que se sigue; 700 m. después se deja un camino que le cruza y, a la derecha, empieza una zona militar cercada y minada. A los 900 m. se bifurca, se sigue a la izquierda, a los 1.225 m. se pasa junto a una antena y a los 2.000 m. se llega a la puerta de entrada a la verja de la finca, a la derecha, se pasa y se llega hasta la casa. Aquí se sigue por un camino perpendicular al que se traía y en su final está la señal.

Horizonte GPS:

Despejado

Torres (jun-2014)



Observaciones:

La barandilla superior está en mal estado.
Vértice observado con GPS.

Estado: 29 de junio de 2014

Pilar: Bueno
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Bueno

Cartografía de situación

12-abr-2025

Escala 1:25.000

038818 Torres

Coordenadas ETRS89. Huso 31

