Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 40718 Nombre.....: Buitre Municipios: Coscurita Provincias: Soria

Fecha de Construcción.....: 11 de noviembre de 1985

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos......: 1 de 0,50 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50

Longitud......: - 2° 27' 44,7830" - 2

Latitud....... 41° 28' 29,8771" 41

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de noviembre de 1989

ETRS89

- 2° 27' 49,40884" ±0.063 m 41° 28' 25,75603" ±0.063 m

1147,845 m ±0.06 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	544885,67 m	544777,126 m
Y:	4591705,06 m	4591496,655 m
Factor escala:	0,999624792	0,999624674
Convergencia:	0° 21' 22"	0° 21' 19"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1095,059 m. (BP)


- Situación:

Situado en lo más alto de la loma "El Buitre", sobre una roca y próximo a la línea de término con Viana de Duero.

Acceso:

Desde Perdices se toma el camino que va a Neguillas (que en su empiece deja a la izquierda el que va a Soliedra), este camino está pavimentado hasta los 300 m., dejando a la izquierda la ermita; se sigue, con buen firme, hasta los 500 m., continuando a la derecha por un camino que a los 515 m. se deja, torciendo a la derecha por otro que a los 850 m. se bifurca; se continúa por el de la derecha, con peor firme, dejando luego a los 1.000 m. uno a la derecha, a los 1.250 m. se sigue por el camino del centro y a los 1.500 m., a la izquierda, comienzan las fincas de labor, al llegar a los 1.850 m. se deja el vehículo. La señal está en lo más alto, a unos 100 m.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 040718 Buitre Coordenadas ETRS89. Huso 30

