Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 40868 Nombre....: Pedroso Municipios: Deza Provincias: Soria

Fecha de Construcción.....: 01 de diciembre de 1985

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de noviembre de 1989

ETRS89

- 1° 58' 24,80822" ±0.077 m 41° 28' 33,95816" ±0.077 m

1078,239 m ±0.068 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	585810,21 m	585701,769 m
Y:	4592327,97 m	4592119,272 m
Factor escala:	0,999690609	0,999690387
Convergencia:	0° 40' 51"	0° 40' 47"

Altitud sobre el nivel medio del mar:


1026,179 m. (BP)


- Situación:

Situado en la parte más destacada de un promontorio conocido por "El Pedroso".

Acceso:

Desde Deza, por la carretera a La Alameda, a 3.200 m. parte a la derecha una pista de concentración, en muy buen estado, la cual conduce a la Venta Tanas tras recorrer 7.400 m. Desde aquí, tomando el camino de la izquierda, se llega a unos corrales recorriendo otros 800 m., se siguen 700 m. más (hasta aquí el camino es apto para turismos), encontrándose el vértice a la izquierda, 200 m. monte arriba, accesibles con tractor.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 30

