

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 42709
Nombre.....: La Casita
Municipios: Alaejos
Provincias: Valladolid
Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1987
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 4,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 4,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 11' 09,6145"	- 5° 11' 14,53302" ±0.065 m
Latitud.....:	41° 19' 19,1476"	41° 19' 14,94978" ±0.068 m
Alt. Elipsoidal...:		844,347 m ±0.084 (BP)
Cálculos:	08 de abril de 1992	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	317037,21 m	316927,918 m
Y.....:	4576886,85 m	4576680,018 m
Factor escala....:	1,000011961	1,000012484
Convergencia...:	- 1° 26' 38"	- 1° 26' 41"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		790,176 m. (BP)

Situación:
 En el flanco S.E. de la enorme loma dominante situada 2 km al E. de Alaejos, conocida con éste nombre por tener en una de sus laderas la Ermita de Nuestra Señora de la Casita.

Acceso:
 Saliendo de Alaejos hacia Tordesillas a los 1500 m. aproximadamente y en el Km. 176.100, la carretera tiene un camino a cada margen tomando por el de la derecha y (dejando una pequeña laguna en su margen derecha) continuando 200 m. llegamos a un cruce tomando de nuevo a la derecha y continuando 500 m. punto en el cual dejamos un camino a la izquierda y continuando 200 m más adelante dejamos otro a la derecha y continuando 400 m. más llegamos a un cruce de caminos siguiendo por el central 150 m. con lo que nos colocamos a la izda. de un pinar, en cuyo comienzo sale a la derecha un camino que le atraviesa (300 m) situándonos en el flanco norte de la loma, a la que se puede acceder con Land-Rover por los sembrados.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

042709 La Casita

Coordenadas ETRS89. Huso 30

