

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 43075
Nombre.....: Cantalejo
Municipios: Cantalejo
Provincias: Segovia
Fecha de Construcción.....: 01 de octubre de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,10 m de alto, 0,20 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 0,70 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 55' 13,7443"	- 3° 55' 18,51296" ±0.073 m
Latitud.....:	41° 15' 24,5776"	41° 15' 20,41945" ±0.097 m
Alt. Elipsoidal...:		1046,762 m ±0.099 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	422883,17 m	422774,346 m
Y.....:	4567756,39 m	4567549,387 m
Factor escala....:	0,999673183	0,999673396
Convergencia...:	- 0° 36' 25"	- 0° 36' 28"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 993,563 m. (BP)

27 - sep - 2018: El vértice ha sido destruido. Señal destruida y sustituida por el nuevo Vértice 43076 Cantalejo 2018.

Situación:

Situado en lo alto del depósito de agua del pueblo de Cantalejo.

Acceso:

Se realiza por una escalera interior situada en el centro del depósito. Hay que avisar al encargado del servicio de agua del Ayuntamiento.

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

DESTRUIDO.

Horizonte GPS:

Despejado

Estado: 27 de septiembre de 2018
Pilar: Destruído **Base: Destruída**
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

043075 Cantalejo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

